

Laden Sie sich das BEA DECODER App für einen schnellen Überblick der Einstellungen runter.






IXIO-D01 I

Öffnungs- & Absicherungssensor für automatische Industrietore

Bedienungsanleitung für Produktversion ab 0400 Siehe Produktetikett für Seriennummer

BESCHREIBUNG __



- Radarantenne (schmales Feld)
- Radarantenne (breites Feld)
- Breite-Einstellung des AIR-Vorhangs
- AIR-Linsen

- Abdeckhaube 6.
- Hauptstecker 7.
- Einstellknopf
- Knopf für die Winkeleinstellung des AIR-Vorhangs

ZUBEHÖR



BA: Montagewinkel



CA: Deckeneinbausatz



RA: Regenhaube



CDA: Adapter für BogenschiebeTor



9 V Batterie

BENUTZUNG DES LCD-MENÜS

ANZEIGE WÄHREND NORMALFUNKTION











Öffnungsimpuls Absicherung

Negativ Bildanzeige = aktiver Ausgang

Um den Kontrast einzustellen, den grauen Druckknopf gleichzeitig drücken und drehen.

Nur während Normalfunktion

WERKSEINSTELLUNG GEGENÜBER GESPEICHERTEM WERT _



abgebildeter Wert = Werkseinstellung



abgebildeter Wert = gespeicherter Wert

MENÜ-NAVIGATION _



Drücken für Zugang zum LCD



Passwort eingeben falls notwendig

Nicht während der 1. Minute nach Einschalten der Stromversorgung.



Gewünschte Sprache wählen um Zugang zum 1. LCD-Menü zu erhalten.

Während der ersten 30 Sek. nach Einschalten der Stromversorgung oder später im Diagnosemenü.



Bildlauf der Menü-Elemente



Zurück wählen um zur vorigen Anzeige oder zum vorigen Menü zurückzukehren.



Weiter wählen um zum nächsten Menü zu gehen:

- Basiseinstellungen
- Erweiterte Einstellungen
- Diagnosemenü

WIE ÄNDERT MAN EINEN WERT?







Drücken um Parameter zu wählen



aktueller Wert wird zuerst abgebildet



Rildlauf der Werte



die übrigen Werte werden abgebildet



zu speichern




neuer Wert wird

abgebildet

WIE ÄNDERT MAN DEN ZIP?



Siehe Application note ZIP CODE



E24 1 56 KG4 01 0 800 02F



ZIP. E24 1 0108











ZIP H24 1 56-KG4 01 0 800/02D





Bestätigen Sie den letzten Digit um den neuen ZIP zu aktivieren:

- v = gültiger ZIP, die Werte werden dementsprechend geändert
- x = ungültiger ZIP, keine Änderungen
- -v/x = gültiger ZIP, aber von einem anderen Produkt.
 - Nur die vorhandenen Werte werden geändert.

WERTKONTROLLE MITTELS FERNBEDIENUNG









Beim Drücken eines Parametersymbols auf der Fernbedienung, wird der gespeicherte Wert auf dem LCD-Display gezeigt. Nicht erst entriegeln.


IXIO-DO1 I: EINBAUANLEITUNG


MONTAGE & VERKABELUNG




2 RADARÖFFNUNGSIMPULSFELD











Die Größe des Erfassungsfeldes hängt von der Montagehöhe des Sensors ab.



^{*} Sichtbarkeit hängt von Umgebungsbedingungen ab. Falls die Spots nicht sichtbar sein sollten, können Sie den Spotfinder zur Lokalisation der Vorhänge benutzen.




Die Größe des Erfassungsfeldes hängt von der Montagehöhe und den Einstellungen des Sensors ab. Die ganze Breite des Tor muss bedeckt sein.







ÜBERSICHT DER EINSTELLUNGEN



STÖRUNGSBEHEBUNG

E1 /	Die ORANGE LED	Der Sensor meldet einen	1 Sensor austauschen.
1	blinkt 1 x.	internen Fehler.	Selso, dasadselein
E2 2	Die ORANGE LED blinkt 2 x.	Die Stromversorgung ist zu niedrig oder zu hoch.	1 Stromversorgung überprüfen (LCD: Diagnosemenü). 2 Verkabelung überprüfen.
E4 4	Die ORANGE LED blinkt 4 x.	Der Sensor empfängt zu wenig AIR-Energie.	 Den Winkel der AlR-Vorhänge verringern. Den AlR-Immunitätsfilter erhöhen (Werte >2,8 m). 1 Vorhang deaktivieren.
E5 \\ 5	Die ORANGE LED blinkt 5 x.	Der Sensor empfängt zu viel AIR-Energie.	1 Den Winkel der AIR-Vorhänge leicht erhöhen. 2 Den AIR-Immunitätsfilter verringern (Werte 1-3 <2,8 m).
		Der Sensor wird durch externen Elementen gestört.	1 Die Ursache der Störungen beseitigen (Lampen, Regen, Gehäuse der Torsteuerung korrekt erden).
E8 -8	Die ORANGE LED blinkt 8 x.	Der AIR-Energiesender ist defekt.	1 Sensor austauschen.
	Die ORANGE LED ist an.	Der Sensor hat ein Speicherproblem.	Stromversorgung aus- und einschalten. Leuchtet die orange LED wieder auf, Sensor austauschen.
*	Die ROTE LED blinkt schnell nach Einlernen mit Torbewegung.	Der Sensor sieht das Tor während des Einlernens mit Torbewegung.	 Die AIR-Vorhänge vom Tor entfernen. Den Sensor so nah wie möglich an das Tor installieren. Falls notwendig, das Montagezubehör benutzen. Ein Einlernen mit Torbewegung starten.
	Die ROTE LED leuchtet sporadisch auf.	Der Sensor vibriert. Der Sensor sieht das Tor.	 Überprüfen ob der Sensor korrekt befestigt ist. Position von Kabel und Haube überprüfen. Ein Einlernen mit Torbewegung starten und AIR-Winkel ändern.
		Der Sensor wird durch Elemente in der Umgebung gestört.	 Den AlR-Immunitätsfilter auf 3 (< 2,8 m) erhöhen. Voreinstellung 2 oder 3 wählen.
0	Die GRÜNE LED leuchtet sporadisch auf.	Der Sensor wird durch Regen oder herunterfallende Blätter gestört.	1 Voreinstellung 2 oder 3 wählen. 2 Den Radar-Immunitätsfilter erhöhen.
		Geisteröffnung durch Torbewegung.	1 Den Radarwinkel ändern.
		Der Sensor vibriert.	 Überprüfen ob Sensor und Torprofil korrekt befestigt sind. Position von Kabel und Haube überprüfen.
		Der Sensor sieht das Tor oder andere sich bewegende Objekte.	1 Objekte wenn möglich entfernen. 2 Radarfeldgröße oder -winkel ändern.
	Die LED und die LCD-Anzeige sind aus.	,	1 Verkabelung überprüfen.
	Die Reaktion der Tor und der LED stimmen nicht überein.		 Ausgangskonfiguration überprüfen. Verkabelung überprüfen.
	Die LCD-Anzeige oder Fernbedienung reagieren nicht.	Der Sensor wird durch ein Passwort geschützt.	1 Den Zugangscode eingeben. Zugangscode vergessen? Stromversorgung aus- und einschalten um den Sensor zu entriegeln während der 1. Minute nach Einschalten der Stromversorgung.

LED-ANZEIGE



Bewegungserfassung



Anwesenheitserfassung



LED blinkt



LED blinkt x mal



LED blinkt rot-arün



LED blinkt schnell



LED ist aus

MONTAGEHINWEISE



Den Sensor gut befestigen um extreme Vibrationen zu vermeiden.



Den Sensor nicht abdecken.



Nähe zu Neonlampen oder sich bewegenden Objekten vermeiden.



Vermeiden Sie stark reflektierende Objekte im IR-Erfassungsbereich

WARTUNG



Es wird empfohlen die optischen Teile mindestens 1 Mal im Jahr oder mehr falls notwendig zu reinigen.



Keine agressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien einsetzen.

SICHERHEITSHINWEISE



Achten Sie darauf, dass die Haube der Torsteuerung richtig angebracht und geerdet ist.



Montage und Inbetriebnahme des Sensors nur durch geschultes Fachpersonal.



Testen Sie ob der Sensor ordnungsgemäß installiert ist bevor Sie die Installation verlassen.



Jeglicher Reparaturversuch durch unbefugtes Personal annulliert die werksseitige Garantie.



- Andere Anwendungen des Geräts entsprechen nicht dem zugelassenen Zweck und können nicht vom Hersteller garantiert werden.
- Die Risikobeurteilung und die Installation des Sensors und des Torsystems gemäß der nationalen und internationalen Vorschriften und Normen zur Torsicherheit, fällt in den Verantwortungsbereich des Torherstellers.
- Der Hersteller kann die Verantwortung für mangelhafte Installationen oder Einstellungen des Sensors nicht übernehmen.

Stromversorgung:	12 V - 24 V AC +/-10%; 12 V - 30 V DC +/-10% (Das Gerät darf nur unter Sicherheitskleinspannungen (SELV) mit sicherer elektrischer Trennung betrieben werden)			
Leistungsaufnahme:	< 2,5 W			
Installationshöhe:	2 m bis 4 m (örtliche Bestimmungen können die zulässige Montagehöhe beinflussen)			
Temperaturbereich:	-25°C bis +55°C; 0-95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend			
Schutzklasse:	IP54			
Störeinflüsse:	< 70 dB			
Geschätzte Lebensdauer: 20 Jahre				

Anwendbare Richtlinien: R&TTE 1999/5/EC: LVD 2006/95/EC: ROHS 2 2011/65/EU

Anwenabare mentilinen	. Natte 1999/3/EC, EVD 2000/93/EC, Notis 2	2011/03/20
	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	
Erfassungsmodus:	Bewegung Min. Erfassungsgeschwindigkeit: 5 cm/s	Anwesenheit Typische Reaktionszeit: < 200 ms (max. 500 ms)
Technologie:	Mikrowellen-Doppler-Radar Sendefrequenz: 24,150 GHz Sendeleistung: < 20 dBm EIRP Dichte der Sendeleistung: < 5 mW/cm²	Aktiv Infrarot mit Hintergrundauswertung Spot: 5 cm x 5 cm (typ) Anzahl Lichtbündel: max. 24 pro Vorhang Anzahl Vorhänge: 2
Ausgang:	Halbleiterrelais (potentialfrei, polaritätsfrei) Max. Schaltstrom: 100 mA Max. Schaltspannung: 42 V AC/DC	Halbleiterrelais (Standard) (potentialfrei, polaritätsfrei) Max. Schaltstrom: 100 mA Max. Schaltspannung: 42 V AC/DC Haltezeit: 0,3 bis 1 Sek.

Änderungen vorbehalten. Alle Werte gemessen bei spezifischen Bedingungen.









Hiermit erklärt BEA, dass sich der IXIO-DO1 I in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG und 2006/95/EG befindet.

Angleur, Oktober 2014 Pierre Gardier, Bevollmächtigter und verantwortlich für die technische Dokumentation Die vollständige Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite heruntergeladen werden: www.bea-industrial.be

